

Клуб владельцев «самар» www.2114.ru уже выступал на наших страницах (ЗР, 2009, № 11). Представляем еще ряд советов, присланных Дмитрием Мамаевым из Иркутска.




Какие ни ставь салонный фильтр и дверные уплотнители, а пыль все равно находит дырки! Одна из них – по стыку лючка бензонасоса, поскольку в штатном варианте он закреплен лишь на двух саморезах. Советуем вкрутить еще пару по диагонали к штатным, но коротких – чтобы не продырявить близко расположенный бензобак. Теперь лючок будет надежно прижат к полику по всему периметру.



ВАЗ: Благоустройство по-самарски



Зарулем



За рулем